

BETRIEBSMITTELLISTE UPS 155

| | |
|----|--|
| C1 | Kondensator 47mF/40V |
| F1 | Feinsicherung 15mm 3.15A flink |
| H1 | Betriebsleuchte (im Hauptschalter eingebaut) |
| K1 | Relais 24V/DC 4*Um Schrack ZG 450 024 |
| K2 | Zeitrelais (rückfallverzögernd) Schiele 24V DC 0.1-10s |
| K3 | Stromstoßrelais KLÖCKNER-MÖLLER FASS 20-24 |
| L1 | Steuerrolle Magnet 24VDC/1A |
| L2 | Indexierung Magnet 24VDC/0.95A |
| S1 | Hauptschalter 2-pol. Ein mit Leuchte |
| S2 | Kipphebelschalter 4-pol. Um |
| S3 | Kipphebelschalter 2-pol. UM |
| S4 | Kipphebelschalter 2-pol. UM |
| S5 | Fußtaster Marquart 1-pol. Um |
| S6 | Handtaster Klöckner-Möller RD-11/KC/I |
| S7 | Mikroschalter 1-pol. UM |
| T1 | Transformator 2*115V/20VAC 120VA |
| V1 | Gleichrichter 5A |
| V2 | Diode 1N4006 6A |
| X1 | Klemmleiste im Schaltkasten |
| X2 | Buchse für Fußtaster 3-pol. |
| X3 | Buchse für Handtaster 3-pol. |

| | | | | | |
|---|----------|--------|----------|---------|----------------------------|
| Hawema GmbH D-78647 Trossingen | | | | Maßstab | |
| | | | | | |
| | | | Datum | Name | Betriebsmittelliste |
| | | Bearb. | 13.03.70 | H. Kuck | |
| | | Gepr. | | | |
| | | Norm | | | |
| | | | | | Blatt |
| | | | | | Bl |
| Zust. | Änderung | Datum | Name | | |

Schalterbezeichnungen des UFS 155
=====

in der folgenden Bedienungsanleitung werden die
Schalter wie folgt abgekürzt:

| | |
|-------------|-------------|
| Indexierung | K 2 |
| Steuerrolle | K 5 |
| Automatik | K5/K2 "ON" |
| Manuell | K5/K2 "OFF" |

An den Ausgangsbuchsen "Indexierung" und "Steuerrolle
kann wahlweise der Handtaster oder der Fußtaster
angeschlossen werden.

ELECTRICAL CONTROL BOX

